

Số: /BC-UBND

Tĩnh Hiệp, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc thanh lý tài sản cấp nước sạch nông thôn tập trung công trình: Hệ thống nước tự chảy thôn Phú Sơn và công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp

Thực hiện Công văn số 131/NN&PTNT ngày 28/10/2024 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Tịnh về việc thanh lý tài sản cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn xã Tịnh Hiệp;

UBND xã báo cáo thanh lý tài sản cấp nước sạch nông thôn tập trung công trình: Hệ thống nước tự chảy thôn Phú Sơn và công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Vĩnh Tuy, với nội dung như sau:

1. Công trình: Hệ thống nước tự chảy thôn Phú Sơn nay là thôn Đức Sơn do tổ chức phi Chính phủ PLAN tài trợ, dự án thi công năm 2006 và đưa vào sử dụng ngày 07/11/2006, với diện tích đất 200 m², diện tích sàn xây dựng: 55 m², công suất thiết kế 75 m³/ngày đêm, gồm: cụm đầu mối, khu xử lý, hệ thống ống, công trình trên ống, Sau 4 tháng đưa vào sử dụng, hệ thống đã bị hỏng và ngừng hoạt động đến nay.

1.1. Cụm đầu mối: Hồ thu nước bằng BTCT sỏi 1x2 M200, đục lỗ có gắn ống thép trán kẽm D21 để lấy nước; phía ngoài và trên hồ thu có lớp lọc thô bằng sỏi 1x2 và 2x4, chiều dày mỗi lớp 30 cm; phía trong hồ thu có ống lọc PCV D90 đục lỗ dài 1,2m, để lấy nước về hệ thống ống.

- Đánh giá: Cụm đầu mối hư hỏng hoàn toàn không thể sử dụng được, tài sản các hạng mục đều hư hỏng nặng không còn sử dụng được.

1.2. Hệ thống ống: Tổng chiều dài 2.734m; trong đó, ống thép tráng kẽm dài 176m, ống nhựa HDPE dài 2.558m.

- Đánh giá: Hiện trạng hiện nay bị bồi lấp, hư hỏng hoàn toàn không còn sử dụng.

2. Công trình: Hệ thống nước sinh hoạt thôn Vĩnh Tuy do tổ chức phi Chính phủ PLAN tài trợ khởi công vào năm 2005 và được đưa vào sử dụng ngày 22/9/2005, với diện tích đất 150 m², diện tích sàn xây dựng: 108,06 m², công suất thiết kế 120 m³/ngày đêm, gồm: Trạm bơm cấp 1, bể chứa nước thô và nước sạch, trạm bơm cấp 2, bộ lọc, đường ống dẫn, hộp van, nhà điều hành, tường rào, cổng ngõ, nguồn điện. Đến tháng 10/2009 do ảnh hưởng của Bão số 9 công trình đã bị hư hỏng nặng, và ngừng hoạt động đến nay.

2.1. Trạm bơm cấp 1: Dùng 02 máy bơm chìm 2.2KW-3HP-220-50HZ đặt trong hai ống lọt PVC fi 168 dày 7mm bọc lưới Inox chuyên dùng, độ dài mỗi đoạn 8-10m.

- Đánh giá: Hiện trạng hiện nay hư hỏng không còn sử dụng được.

2.2. Trạm bơm cấp 2: Dùng 02 mái bơm trục ngang 2HP-220V-50HZ bơm nước từ bể nước thôn qua bộ lọc về bể nước sạch. Tủ điều khiển bơm chìm, bơm lọc đặt tại nhà điều hành trên đồi và hoàn toàn tự động.

- Đánh giá: Hiện trạng hiện nay hư hỏng hoàn toàn không còn sử dụng được.

2.3. Đường ống dẫn: Đường ống bơm nước thôn từ hồ lên dùng ống kẽm fi 50, đường ống từ bể chứa nước sạch về khu dân cư có đường kính từ fi 32 đến fi 90, bằng ống tráng kẽm và ống nhựa. Đường kính ống kẽm đi nổi có gối đỡ. Đường ống nhựa chôn ngầm sau 0.7m.

- Đánh giá: Hiện trạng hiện nay bị bồi lấp, hư hỏng hoàn toàn không còn sử dụng.

2.4. Hộp van: Xây để bảo vệ các van, đẩy và thành hộp van đỡ bê tông M150 đá 1x2, mỗi hộp van đều có nắp đậy bằng bê tông cốt thép, kích thước được thiết kế phù hợp với từng loại van. Vị trí xây dựng hộp van không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân và các phương tiện giao thông.

- Đánh giá: Hiện trạng hiện nay hư hỏng hoàn toàn không còn sử dụng được.

Trên đây là nội dung báo cáo thanh lý tài sản cấp nước sạch nông thôn tập trung công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Vĩnh Tuy và công trình: Hệ thống nước tự chảy thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp. Kính đề nghị UBND huyện và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xem xét thanh lý./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện;
- TT. Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Xuân Hùng

